

Industrial Management

Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko pada Pembersihan Heat Exchanger dengan Metode Risk Assessment Di PT. X

Fatimah, M. Sayuti, Muhammad Fadhli Ritonga

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia Corresponding Author: fatimahjtind@gmail.com

Abstrak – Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) salah satu bagian yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena keselamatan dan kesehatan pekerja harus diutamakan. PT. X merupakan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja yang banyak untuk menunjang kegiatan produksi. Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan ini menggunakan mesin-mesin besar dimana salah satunya adalah Heat Exchanger tipe shell and tube unit e-4502 yang berada di unit train 5. Alat ini memiliki bentuk yang relatif besar dan biasanya terletak pada ketinggian diatas 180 cm juga menghasilkan suhu temperatur yang tinggi. Untuk menjaga Heat Exchanger ini tetap berfungsi, perusahaan melakukan perawatan dengan pembersihan rutin secara berkala. Kegiatan pembersihan ini berisiko terjadinya kecelakaan terhadap pekerja mengingat pada saat pembersihan alat ini harus diturunkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bahaya dan penilaian terhadap risiko yang timbul dari pekerjaan pembersihan Heat Exchanger. Terdapat 13 data kegiatan pekerjaan dengan 25 resiko potensial yang ditimbulkan dari pembersihan Heat Exchanger di area train 5. Dengan menggunakan metode Risk Assessment sehingga didapatkan presentasi risiko kerja: 24% Low Risk, 60% Medium Risk, 16% High Risk. Copyright ©2018 Department of industrial engineering. All rights reserved.

Kata Kunci: Keselamatan, kesehatan kerja, Heat Exchanger, Risk Assessment.

1 Pendahuluan

PT. X adalah sebuah perusahaan gas yang berada di menjalankan daerah Aceh. Dalam aktivitasnya perusahaan ini menggunakan mesin-mesin besar dimana salah satunya adalah Heat Exchanger yang berada di unit train 5. Untuk menjaga Heat Exchanger ini tetap berfungsi, perusahaan melakukan perawatan dengan pembersihan rutin secara berkala. Kegiatan pembersihan ini berisiko terjadinya kecelakaan terhadap pekerja. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja, identifikasi risiko bahaya pada pembersihan Heat Exchanger sangat perlu dilaksanakan. Salah satu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku secara internasional adalah OHSAS 18001. Manajemen K3 adalah upaya terpadu untuk mengelola risiko dalam aktivitas perusahaan yang mengakibatkan cidera pada manusia juga dapat mengganggu bisnis perusahaan [3].

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bahaya dan penilaian terhadap risiko yang timbul dari pekerjaan pembersihan *Heat Exchanger*.

2 Landasan Teori

2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa bila ada permintaan akan barang dan jasa tersebut [1]. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah dan sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

2.2 Kesehatan Keselamatan Kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan

makmur [1]. Keselamatan merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan, sedangkan kesehatan merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Untuk tujuan kesehatan dan keselamatan kerja sendiri adalah [3]:

- Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologi.
- 2. Agar setiap perlengkapan dan perlatan kerja yang digunakan sebaik-baiknya dan seselektif mungkin.
- 3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- 4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- 5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
- 6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- 7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

2.3 Alat Pelindung Diri

Sektor lapangan kerja tertinggi yang sering terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di industri diperlukan Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan bagi tenaga kerja. Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja [4].

2.4 Risiko

Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya insiden atau kecelakaan karena terkena suatu bahaya[3]. Risiko dapat diukur dengan 2 faktor acuan yaitu kemungkinan dan keparahan. Risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar [6]. Oleh karena itu, risiko dalam organisasi sangat beragam sesuai dengan sifat, lingkup, skala dan jenis kegiatannya. Berikut ini adalah jenis-jenis dari risiko [3]:

1. Risiko Keuangan (Financial Risk)

Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai risiko *financial* yang berkaitan dengan aspek keuangan. Ada berbagai risiko *financial* seperti piutang macet, perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang dan lain-lain. Risiko keuangan ini harus dikelola dengan baik agar organisasi tidak mengalami kerugian atau bahkan sampai gulung tikar.

2. Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko pasar dapat terjadi terhadap perusahaan yang produknya dikonsumsi atau digunakan secara luas oleh masyarakat. Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap produk dan jasa yang dihasilkannya. Perusahaan wajib menjamin bahwa produk barang atau jasa yang

diberikan aman bagi konsumen. Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1986 tentang Perlindungan Konsumen memuat tentang tanggung jawab produsen terhadap produk dan jasa yang dihasilkannya termasuk keselamatan konsumen atau produk (product safety atau product liability).

3. Risiko Alam (Natural Risk)

Bencana alam merupakan risiko yang dihadapi oleh siapa saja dan dapat terjadi setiap saat tanpa bisa diduga waktu, bentuk dan kekuatannya. Bencana alam dapat berupa angin topan atau badai, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan letusan gunung berapi. Di samping korban jiwa, bencana alam juga mengakibatkan kerugaian material yang sangat besar yang memerlukan waktu pemulihan yang lama.

4. Risiko Operasional

Risiko dapat berasal dari kegiatan operasional yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik dan benar. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang kurang baik mempunyai risiko untuk mengalami kerugian. Risiko operasional suatu perusahaan tergantung dari jenis, bentuk dan skala bisnisnya masing-masing.

5. Risiko Keamanan (Security Risk)

Masalah keamanan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha atau kegiatan suatu perusahaan seperti pencurian aset perusahaan, data informasi, data keuangan, formula produk dan lain-lain. Di daerah yang mengalami konflik, gangguan keamanan dapat menghambat atau bahkan menghentikan kegiatan perusahaan. Risiko keamanan dapat dikurangi dengan menerapkan sistem manajemen keamanan dengan pendekatan manajemen risiko. Manajemen keamanan dimulai dengan melakukan semua potensi risiko keamanan yang ada dalam kegiatan bisnis, melakukan penilaian risiko dan selanjutnya melakukan langkah pencegahan dan pengamanannya.

6. Risiko Sosial

Risiko sosial adalah risiko yang timbul atau berkaitan dengan lingkungan sosial dimana perusahaan beroperasi. Aspek sosial budaya seperti tingkat kesejahteraan, latar belakang budaya dan pendidikan dapat menimbulkan risiko baik yang positif maupun negatif. Budaya masyarakat yang tidak peduli terhadap aspek keselamatan akan mempengaruhi keselamatan operasi perusahaan.

2.5 Risk Assessment

Penilaian risiko (*Risk Assessment*) adalah proses mengukur kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu kegiatan dan besarnya kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu kegiatan dan besarnya kemungkinan terjadi efek yang merugikan (keselamatan, kesehatan, ekologi atau *financial*) selama periode waktu tertentu [7]. Tujuan dari penilaian risiko ini adalah untuk untuk

melihat dan memisahkan antara risiko kecil dan risiko besar sehingga kita tahu mana risiko yang dapat ditoleransi dan mana risiko yang membutuhkan perbaikan.

Tabel 1 Nilai Tingkat Kemungkinan

Likelihood/ Probability	Rating	Deskripsi
Frequent	5	Selalu terjadi
Probable	4	Kemungkinan besar terjadi
Occasional	3	Mungkin terjadi
Unlikely	2	Kemungkinan kecil terjadi
Improbable	1	Sangat jarang terjadi

Sumber: Australian Standard 4360:1995

Hasil perkalian antara nilai tingkat kemungkinan dengan tingkat keparahan didapatkan tingkat penilaian resiko yang skala katagorinya sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 2 Nilai Tingkat Keparahan

lat	pel 2 Nilai	Tingkat Keparahan
Severity	Rating	Deskripsi
		Meninggal dunia, cacat
	5	permanen, kerusakan
Catastrophic		lingkungan yang serius,
catastropine		kerugian finansial yang
		sangat besar, biaya untuk
		pengobatan > 50 juta.
		Hari kerja yang hilang, cacat
		permanen/sebagian,
Major	4	kerusakan lingkungan yang sedang, kerugian finansial
Major	4	yang besar, pengeluaran
		biaya untuk pengobatan < 50
		juta.
		Membutuhkan perawatan
		medis, gangguan terhadap
		pekerjaan, kerugian finansial
Moderate/	3	cukup besar, penanganan
Serious	3	P3K memerlukan bantuan
		pihak luar, pengeluaran
		biaya untuk pengobatan < 10
		juta.
Minor	_	penanganan P3K tidak terlalu
		memerlukan bantuan pihak
	2	luar, biaya finansial sedang,
		pengeluaran biaya untuk
		pengobatan < 1 juta
Negligible	1	Tidak mengganggu proses pekeriaan. tidak ada
		pekerjaan, tidak ada cedera/luka. , biaya finansial
		kecil, pengeluaran biaya
		untuk pengobatan < 100
		po000000 1 100

Sumber: Manajemen Risiko K3

Untuk penilaian risiko dilakukan dengan perkalian antara nilai tingkat kemungkinan (likelihood/probability) dengan tingkat keparahan (severity). Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan tingkatan nilai dari setiap kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkatan nilai keparahan terjadinya kecelakaan kerja.

Setelah didapatkan nilai kemungkinan terjadinya insiden atau kerugian dan didapatkan nilai dari tingkat keparahan yang terjadi dari suatu kejadian kemudian kriteria penilaian risiko dapat digambarkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Skala Tingkatan Risiko

Risk Rank	Deskripsi
17 – 25	Extreme High Risk
10 - 16	High Risk
5 – 9	Medium Risk
1 – 4	Low Risk

Sumber: Manajemen Risiko K3

2.6 Bahaya (Hazard)

Definisi bahaya adalah potensi yang menimbulkan bahaya terhadap kehidupan kesehatan, harta benda atau lingkungan. Berikut ini beberapa jenis atau macam hazard yang sering dijumpai pada lingkungan kerja antara lain [2]:

1. Physical Hazard

Untuk bahaya ini yang termasuk di dalamnya adalah suhu, tekanan, getaran, pencahayaan, radiasi dan kebisingan.

2. Chemical Hazard

Untuk bahaya ini bersumber dari bahan-bahan yang bersifat kimia dari bahan-bahan yang digunakan selama proses produksi. Yang termasuk dalam bahaya ini contohnya toksisitas bahan kimia, daya ledak bahan kimia, bahan kimia yang mudah terbakar.

3. Biological Hazard

Yang termasuk ke dalam kategori bahaya ini adalah virus, jamur, bakteri, tanaman, binatang yang dapat menginfeksi atau memberikan reaksi negatif kepada manusianya.

4. Psychological Hazard

Gangguan psikologis atau kejiwaan seseorang diakibatkan oleh adanya tekanan atau intervensi yang terjadi didalam lingkungan kerjanya. Sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap fisik misalnya tekanan darah naik.

5. Ergonomic Hazard

Gangguan ini dapat bersifat fatal dikarenakan beban kerja yang diterima oleh tubuh pekerja tidak sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh pekerja bisa juga diakibatkan oleh posisi bekerja yang kurang baik saat bekerja. Sehingga dapat mengakibatkan patah tulang dan lain sebagainya.

ribu...

2.7 Teori Dasar Heat Exchanger

Heat Exchanger merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai alat penukar kalor antara dua fluida, yang dapat berfungsi sebagai pemanas maupun juga sebagai pendingin. Biasanya medium pemanas yang dipakai adalah uap panas (super heated steam) dan air laut sebagai air pendingin (cooling water). Penukar panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antara fluida dapat berlangsung secara efisien. Pertukaran panas terjadi karena adanya kontak, baik itu kontak langsung dan kontak tak langsung. Heat Exchanger sangat luas dipakai dalam industri kimia, kilang minyak, dan gas alam. Heat Exchanger Memiliki 2 fungsi, yaitu [5]:

- 1. Memanaskan *fluida* dingin.
- 2. Menggunakan *fluida* panas untuk mendinginkan.

3 Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. X yang bertempat di Jalan Medan- Banda Aceh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh dengan obyek penelitian pembersihan *Heat Exchanger* di area train 5. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara pengamatan dan wawancara langsung dengan bagian yang berkepentingan di PT. X. Analisis data dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dengan metode *risk assessment*.

4 Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan beberapa hari pengamatan di lapangan secara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada operator dan pekerja pada pembersihan *Heat Exchanger, penilaian risiko* terhadap ke 25 risiko potensial ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

Setelah melakukan penilaian terhadap risiko pekerjaan pada pembersihan Heat Exchanger di area Train 5, pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam skala tingkatan risiko. Pada umumnya skala risiko didapatkan dari hasil perkalian antara nilai probabilitas terjadinya kecelakaan dengan tingkat keparahan. Hasil dari perkalian tersebut disesuaikan dengan tabel skala tingkat risiko. Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat pekerjaan-pekerjaan yang tergolong ke dalam skala tingkat risikonya.

Tabel 4 Penilaian Risiko Pekerjaan

Tabel	14 Penilalah Risiko P			
No	Bahaya / Risiko Potensial	Probabilitas Terjadinya Kecelakaan	Tingkat Keparahan	Total Penilaian
1	Gas dan <i>Liquid</i> Berbahaya	2	3	6
2	Radiasi Panas	4	2	8
3	Terjatuh Dari Ketinggian	2	5	10
4	Tertimpa Material/ <i>Equipment/Tools</i>	2	3	6
5	Terpeleset/Tersandung	3	2	6
6	Tangan Terjepit dan Terpukul	3	1	3
7	Scafollding Roboh Karena Tidak Kuat Menahan Beban	2	5	10
8	Terkena Semburuan <i>Liquid</i>	2	3	6
9	Jari Tangan Terjepit dar atau Terpukul	3	2	6
10	Terjadi Flash/Kebakaran/Ledak an	1	5	5
11	Tangan Tergores dan Terluka	3	1	3
12	Sling Putus dan Barang Terjatuh	2	5	10
13	Chainblock/Crane Tidak Kuat Menahan Beban	2	5	10
14	Material Yang Diangkat Membentur <i>Equipment</i> Lain		3	6
15	Mata Terkena Minyak	2	3	6
16	Gangguan Pernapasan	2	3	6
17	Terkena Water Jet	2	2	4
18	Terkena Percikan Api dan Batu Gerinda Pecal	4 n	1	4
19	Tersengat Aliran Listrik	2	3	6
20	Luka Bakar Ringan	2	3	6
21	Terkena Panas Api Las dan Mata Terpapar Sinar Las Yang Menyilaukan	4	2	8
22	Terkena Percikan Air	4	1	4
23	Pemakaian Material Berbahan Kimia dan Mudah Terbakar	4	2	8
24	Kejatuhan Material/ <i>Tools</i>	3	3	9
25	Terpapar Debu/Iritasi Mata	4	1	4

Sumber: Pengolahan Data

Tabel 5 Pengkategorian Risiko Pekerjaan

Tabel 6 Penanganan Risiko

rabei	5 Pengkategorian kisiko Pekerjaan		renanganan kisiko	
Klasifikasi Risiko	Risiko Pekerjaan	Risiko Pekerjaan	Rekomendasi	
MONO	Tangan Terjepit dan Terpukul	Gas dan <i>Liquid</i> Berbahaya	Lakukan Gas <i>Test</i> dan Masker Serta Sarung Tangan	
	Tangan Tergores dan Terluka	Radiasi Panas	Pemberian <i>Tagging</i>	
	Terkena Water Jet	Terjatuh dari ketinggian	Gunakan Fullbody Harness	
Low Risk	Terkena Percikan Api dan Batu Gerinda Pecah	Tertimpa Material/ <i>Equipment/Tools</i>	Gunakan PPE Berupa Safety Shoes dan Helmet	
	Terkena Percikan Air		Gunakan PPE Berupa Safety Shoes Yang Anti Slip dan Beri Tanda	
	Terpapar debu/iritasi mata	Terpeleset/Tersandung	Peringatan, Eliminasi Bahaya	
	Gas dan l <i>iquid b</i> erbahaya	Tangan Terjepit dan	Terpeleset Gunakan Sarung Tangan Berbahan Kulit Yang Sesuai Spesifikasi Pastikan Semua Clamp Terpasang Dengan Kuat Ikat Semua Peralatan/Kunci Dengan Tambang Kecol Ikat Lantai Kerja Dengan Kawat Ikat Tidak Menyimpan Material Yang	
	Radiasi panas	Terpukul		
	Tertimpa material/equipment/tools			
	Kejatuhan material/t <i>ools</i>	Scafollding Roboh Karena		
	Terpeleset/tersandung	Tidak Kuat Menahan		
	Terkena semburuan l <i>iquid</i>	Beban		
	Jari tangan terjepit dan atau terpukul		Tidak Terpakai Di Atas	
	Terjadi f <i>lash</i> /kebakaran/ledakan	Terkena Semburuan <i>Liquid</i>	Gunakan PPE (<i>Personal Protective</i> <i>Equipment</i>) Kacamata <i>Safety</i> Gunakan Sarung Tangan Berbahan	
Medium	Material yang diangkat membentur	Jari Tangan Terjepit dan		
Risk	equipment lain	atau Terpukul Terjadi	Kulit Yang Sesuai Spesifikasi Sediakan APAR (Alat Pemadam	
	Mata terkena minyak	Flash/Kebakaran/Ledakan	Api Ringan) dan selang air Gunakan Sarung Tangan Berbahan Kulit Yang Sesuai Spesifikasi	
	Gangguan pernapasan	Tangan Tergores dan Terluka		
	Tersengat aliran listrik	Sling Putus dan Barang	Gunakan Sling Tidak Melebihi Beban Maksimum Pastikan Kondisi Sling Layak Pakai	
	Luka bakar ringan	Terjatuh		
	Terkena panas api las dan mata terpapar		Pastikan Alat Pengangkat Kuat	
	sinar las yang menyilaukan	Chainblock/Crane Tidak	Mengangkat Beban	
	Pemakaian material berbahan kimia dan mudah terbakar	Kuat Menahan Beban	Jika Menggunakan <i>Crane</i> Pastikan Operator Ahli Dan Bersertifikat	
	Kejatuhan material/t <i>ools</i>		Awasi <i>Rigger</i> Pada Saat	
	Terjatuh dari ketinggian	Material Yang Diangkat	Pengangkatan Setting <i>Crane</i> Pada Permukaan	
	Scafollding roboh karena tidak kuat	Membentur <i>Equipment</i> Lain	Tanah Yang Rata Tempatkan Orang Untuk	
High Risk	menahan beban	24111	Mengawasi Material Yang	
riigii Nisk	Sling putus dan barang terjatuh		Diangkat Gunakan PPE (Personal Protective	
	Chainblock/Crane tidak kuat menahan	Mata Terkena Minyak	Equipment) Berupa Kacamata	
iumhar: Danasis	beban Pota		Safety Gunakan PPE (Personal Protective	
Gumber: Pengolo	ווועוו טענע	Gangguan Pernapasan	Equipment) Berupa	
Dari Ta	abel 5 diketahui bahwa <i>Chainblock/Crane</i>		Masker/Respirator Gunakan Jas Hujan Dan <i>Safety</i>	
tidak kuat menahan beban, <i>Scafollding</i> roboh karena		Terkena <i>Water Jet</i>	Boots Berbahan Karet	
	enahan beban serta sling putus dan barang		Gunakan Sarung Tangan Berbahan Karet Yang Sesuai Spesifikasi	
-	nasuk resiko tinggi. Hal ini disebabkan alat nger ini memiliki bobot yang berat dan		Gunakan PPE (Personal Protective	
	tinggian diatas 180 cm, dimana ketinggian		Equipment) Berupa Face Protector/Face Seal	
ini merupakan batas ketinggian untuk wilayah area		Terkena Percikan Api dan Batu Gerinda Pecah	Gunakan Gerinda Serta Batu	
oawah.			Gerinda Yang Masih Layak Pakai Gunakan Sarung Tangan Berbahan	
	n dari hasil perhitungan tersebut maka		Kulit Yang Sesuai Spesifikasi	
diperlukannya penanganan terhadap pengendalian		Tersengat Aliran Listrik	Pastikan Seluruh Sambungan Kabal Tersambung Dengan Baik	

Didasarkan dari hasil perhitungan tersebut maka diperlukannya penanganan terhadap pengendalian untuk masing-masing risiko pekerjaan tersebut. Adapun penanganan yang disarankan untuk menghindari terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dapat dilihat pada Tabel 6.

Kabel Tersambung Dengan Baik

Gunakan Kabel *Power* Standar

Industri

Tabel 6 Penanganan Risiko (Lanjutan)

Risiko Pekerjaan	Rekomendasi
Luka Bakar Ringan	Pasang Kabel <i>Grounding</i> Pada Mesin Penyuplai Listrik Gunakan Sarung Tangan Berbahan Kulit Yang Sesuai Spesifikasi Gunakan PPE (<i>Personal Protective</i> <i>Equipment</i>) Berupa Jaket/Aorin Dibagian Dada dan Lengan
Terkena Panas Api Las dan Mata Terpapar Sinar Las Yang Menyilaukan Terkena Percikan Air	Gunakan PPE (Personal Protective Equipment) Berupa Face Protector/Face Seal Dengan Kaca Berwarna Gelap (Masker Las) Gunakan PPE (Personal Protective Equipment) Berupa Face Protector/Face
Pemakaian Material	Seal Atau Kacamata Safety Hindarkan Percikan Api
Berbahan Kimia Dan Mudah Terbakar	Siapakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
Kejatuhan Material/ <i>Tools</i>	Memposisikan Diri Di Posisi Yang Aman dan Gunakan PPE (<i>Personal Protective</i> <i>Equipment</i>) Berupa <i>Helmet, Cover All,</i> dan <i>Safety Shoes</i>
Terpapar Debu / Iritasi Mata	Gunakan PPE (<i>Personal Protective</i> Equipment) Berupa Masker/Respirator Serta Kacamata <i>Safety</i>

Sumber: Pengolahan Data

Untuk penanganan risiko kerja yang tergolong memiliki risiko tinggi harus lebih diperhatikan karena pekerjaan yang berisiko tinggi cenderung akan mengakibatkan kerugian yang besar, baik dari segi fisik, material, maupun finansial sehingga dapat mengganggu jalannya proses dari suatu perusahaan.

5 Kesimpulan

Terdapat 13 data kegiatan pekerjaan dengan 25 resiko potensial yang ditimbulkan dari pembersihan *Heat Exchanger* di area train 5. Data risiko pekerjaan dikonversikan ke dalam bentuk skala angka dan dilakukan perhitungan dengan metode *Risk Assessment* sehingga didapatkan presentasi risiko kerja: 24% *Low Risk*, 60% *Medium Risk*, 16% *High Risk*.

Daftar Pustaka

- Ananta, Aris. 1990. Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal. FE UI: Pusat Penelitian Lembaga Demografi.
- [2] Majid, A. 2005. Dampak Bahaya (*Hazard*) Bagi Kehidupan Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [3] Mangkunegara, A. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [4] Media Proyek 2013. Jenis-jenis Alat Pelindung Diri. (Online): http://www.mediaproyek.com/2013/07/jenis-jenis-alat-pelindung-diri-apd.html. (23 September 2013).
- [5] PT. Perta Arun Gas. 2004. Heat Exchanger Data Sheet.
- [6] Ramli, S. 2010. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- [7] Rudi Suardi, 2007, Manajemen Risiko Panduan Penerapan Berdasarkan OHSAS 18001 dan Permenaker 05/1996, Jakarta.